

# 耐震工事後の小田北中 2014. 2. 10



正門側から見た渡り廊下  
両サイドとも1階通路が大幅に狭くなりました。



運動場から見た北校舎：工事したところだけペンキが…



北校舎南側：何かが消滅してしまいました。何??



1階トイレ・2階も同じように入出口は綺麗に



←体育館は外装が一新、換気扇もあり窓の開閉も通風できて、かなり改善されました！  
内装もLED照明で改善です。

外階段も一新です。↓



← 体育館下は、壁が出来て室内練習場のように  
なり、雨天時の体育やクラブ活動にはいいです  
が…